



Renovering af varmecentral, Boelholm I + II, Stenløse.

INSTALLATIONER

Sunde rør og ledninger i jeres ejendom kan have stor betydning for både beboernes livskvalitet, bygningens sundhed og foreningens økonomi.

Når faldstammen er gennemtæret, kan det give store problemer i hele ejendommen. Tilkalkede stigestrengene giver dårligt vandtryk. Gamle varme anlæg kan være årsag til spildvarme og dermed spild af både penge og CO₂.

Hvis I er bekymrede for vandtrykket eller manglende varme – eller skulle det værste ske, at der opstår utæthed-er på bygningens faldstammer – så tag fat i en rådgiver. Vi analyserer og registrerer forholdene, så I kan føle jer trygge i, at de egentlige problemer bliver løst – hverken mere eller mindre.

Vi kommer med råd og forslag til både beboere og drift eller vicevært, så I opnår optimal brug af både eksisterende og nye installationer. Vi laver selvfølgelig også totaløkonomien for jer. Sådan får I et solidt overblik

over jeres investeringer; hvad I sparer på sigt ved at renovere eller udskifte, inden I beslutter jer.

Pålsson Arkitekter hjælper jer med:

- Foretage forundersøgelser og registrering, som giver svar på, hvordan jeres oplevelser stemmer overens med det, vi finder i vores resultater
- Udarbejde totaløkonomi og dokumentation for forskellige løsninger, som vi fremlægger i rapportform. Dermed kan I på et oplyst grundlag sætte beslutningen om renovering til valg på generalforsamling
- Sikre byggetilladelse, når det er nødvendigt for byggesagen
- Udarbejde projektmateriale, indhente tilbud, bistå i det juridiske og sikre kvaliteten i forberedelsen af byggesagen
- Realisere projektet, herunder byggeledelse, beboerorientering, fagtilsyn, økonomistyring, aflevering og 1-årsgennemgang